



keine Lötückstände an der Außenkontur
des Kontaktstiftes zulässig
no soft solder outside of the contact pin

Es ist auf kpl. Durchlötung zu achten (Kapillarlötverbindung).
it is important the pin hole is completely soldered (capillary soldering).

b	11209	17.03.00	BJ
a	10404	12.05.99	GJ
Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

	Datum date	Name name
Gez. drawn	12.08.98	BJ
Gepr. app'd	12.08.98	SN

Series 7-16
Serie 7-16

Untert. Art	TG-Nr.
R	T00100B0063



Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

Maßstab scale	1:1
------------------	-----

Ersatz für/replacement for